



LIGNOCOLOR  
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

# LIGNOCOLOR HOLZÖLE

## Wie muss ich vorgehen?

1

Vor der Anwendung sollte das Holz sauber und trocken sein. Mit einer Schleifpapierkörnung von P180 - 240 das Holz gut **anschleifen** und anschließend gut entstauben.

2

Zunächst das Öl gut **aufschütteln** und mit einem **Pinsel dünn und gleichmäßig** auf der Holzoberfläche verteilen. Das ganze nun entsprechend des gewünschten Ergebnisses einwirken lassen.

3

Das aufgetragene Holzöl nach etwa **20 - 30 Minuten** (bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit) mit einem **Schleifvlies/-pad** gleichmäßig einmassieren. Überschüssiges Öl kann mit einem Baumwolltuch abgetragen werden. Für eine intensivere Farbgebung und einen erhöhten Schutz der Oberfläche sollte der Vorgang nach dem Trocknen ein weiteres Mal wiederholt werden.

### UNSER TIPP:

Unsere Lignocolor Holzöle vor der Anwendung an einer kleinen und unauffälligen Stelle testen.

## Was gibt es zu beachten?



Verunreinigte Lappen, Kleidung oder andere Gegenstände, die mit dem Öl in Kontakt gekommen sind, können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch den Lappen in Wasser einlegen oder im freien komplett aufgefaltet trocknen lassen.



Bei niedrigen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit des Öls erheblich. Höhere Temperaturen verkürzen dagegen die Trocknungszeit. Diese kann dabei Auswirkungen auf die Intensität des Farbtons haben.



Das Abziehen der noch nassen Ölschicht mit dem Schleifpad führt dazu, dass die Deckkraft, Farbintensität und der Glanzgrad abnehmen. Bei zu frühem oder zu starkem Padden entsteht eine weniger intensive Färbung der Holzoberfläche, da das Öl abgetragen wird.



Je nach Untergrund und Holzart kann die Intensität des transparenten Farbtons variieren. Ebenso können die Trocknungszeit und die Bedingungen während der Trocknung die Intensität des Farbtons stark beeinflussen.



Wird das Öl nicht gepaddet oder der Überschuss nicht abgenommen trocknet das Öl nicht. Dadurch entsteht eine klebrige Oberfläche. Die behandelte Oberfläche ist nach 4 - 6 Stunden staubtrocken. Nach ca. 2 - 3 Tagen ist die Oberfläche wieder voll belastbar.

## Du hast Probleme oder weitere Fragen rund um die Anwendung?

Kein Problem! Kontaktiere uns einfach und lass dich von unseren Experten umfassend und fachlich beraten!



+49 2597 245930



info@lignocolor.de